

Novità e modifiche applicativo Print job dalla R28.0.0 alla R28.2.0

Data pubblicazione: 20/01/2026

RELEASE: 28.2.0 [19/01/2026]

NUOVA FUNZIONALITÀ

DWGPARTS

ID 13674

E' possibile aggiornare il file json con i dati della parte TOP senza aggiornare l'anteprima.

BUGFIX

TOPDIST

ID 13692

Sistemato un problema di disegno tabella di distinta in ambiente Inventor.

GENERAL

ID 13626

Corretta instabilità della tabella di revisione in modifica etichetta di un parametro.

VARIE

ID 13587

Sistemato un problema che impediva il corretto posizionamento della tabella revisioni.

ID 13610

Sistemati alcuni problemi col riconoscimento dell'allineamento dei testi nella tabella revisioni.

ID 13598

Sistemato un problema con la tabella revisioni che non gestiva correttamente le intestazioni.

QSCONTROLPANEL

ID 13602

Corretto la raccolta dei Report Errori su BricsCAD.

QSPRINTMANAGER

ID 13575

Aggiunto valore per forzare l'orientamento della stampa seguendo quello del foglio per le configurazioni di stampa in Inventor.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 28.1.0 [10/11/2025]

NUOVA FUNZIONALITÀ

QSUI

ID 12656

Aggiunta finestra per visualizzare i log.

BUGFIX

VBLUANET

ID 13373

Gestiti i tipi nullable.

ID 13372

Aggiunta la gestione del tipo float (Single) nella risoluzione delle firme dei metodi.

LUA

ID 13466

Sistemato un possibile problema di conversione tra numeri e stringhe.

ID 13458

Fatto in modo che l'API Lol2Xls() nel caso il file sia già presente e non si intenda sovrascriverlo, chieda un nuovo path\nome file.

ID 13426

Il comportamento delle API Lua FnUncNormalize() e FnIsEqual() è stato corretto.

QSPRINTMANAGER

ID 13437

Migliorata procedura di importazione configurazioni da Plot&Print 3D.

ID 13409

Migliorata procedura di importazione configurazioni da QsPlot 24 e successivi.

SETUP QS

ID 13265

Nel caso non venga selezionata l'installazione dei file comuni, ma sulla macchina non venga trovata la licenza, facciamo in modo di mostrare la schermata di selezione della licenza e procedere comunque alla sua installazione.

TOPDIST

ID 13295

Aggiunte proprietà mancanti all'oggetto grezzo di distinta.

ID 13283

Corretto parametro negli eventi dell'editor attributi della distinta.

QSCONTROLPANEL

ID 13501

E' stata cambiata la validazione delle email utilizzando REGEX.

ID 13499

E' stata modificata la lettura dei dump di SolidWorks per migliorarne il recupero dei dati.

ID 13364

Corretta anomalia mancato controllo hotfix QsControlPanel all'avvio e problema aggiornamento icona.

ID 13526

Corretta anomalia segnalazione crash Solidworks all'avvio.

ID 13402

Sistemato dialogo impostazioni QsControlPanel.

ID 13396

Corretto problema per il quale alcuni Dump di Inventor (>=2025) non venivano recuperati correttamente.

QSUPDATER

ID 13269

Corretta anomalia QsUpdater eseguito in modalità Silent.

QSADONET

ID 13399

Aggiunta gestione provider ODBC per core.

QSINFORMATICA.UTILS

ID 13335

Risolto errore nel calcolo dell'anteprima dei file di Inventor.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 28.0.0 [30/06/2025]

NUOVA FUNZIONALITÀ

INITPRTVEL

ID 13067

Inizia parte veloce adesso è disponibile anche senza Data&Drawings.

QSCONTROLPANEL

ID 13081

Implementato nuovo Report errori.

QSPRINTMANAGER

ID 12450

Aggiunta gestione delle configurazioni di stampa Plot&Print al QsPrintManager.

LUA

ID 12998

Aggiunto evento TopDistCreaParteGrezzoltem nelle distinte prima di determinare la creazione di una parte grezzo.

BUGFIX

QSCONTROLPANEL

ID 13203

Corretta lettura del qslcman.ini che di conseguenza ora riesce a prendere il numero di chiave da mostrare all'interno del ControlPanel.

QSUPDATER

ID 12877

Migliorati i comandi che lanciano più operazioni consecutive per evitare freeze grafici.

VBLUANET

ID 12846

Migliorata gestione parametri di output tramite VbLuaNet.

DWGPARTS

ID 13125

Migliorata generazione delle anteprime tramite dwgpng.

APPROFONDIMENTI